

Vattenprovtagning och flödesmätning i ytvattendrag och källor

Datum	Täkt kulvert		Vattenprov	Hunninge kulvert		Hunninge bäck	Vattenprov	Uppmätt källflöde SMA		Filmat källflöde LS 1:50		Damms LS 1:50	Vattenprov
	(l/s)			(l/s)				Källa L Snögrinde 1:50	Vattenprov	Yttrande 2019-05-26			
2017-10-16	Flödesmätning	28,3	Ja			Vattenflöde	Ja						
2017-11-04													
2017-12-11	Flödesprov	35,8		Flödesprov	4,3								
2017-12-12	Vattenflöde		Ja	Vattenflöde		Vattenflöde	Ja						
2017-12-26													
2018-02-08	Vattenflöde		Ja	Vattenflöde									
2018-02-17													
2018-02-22								Flödesprov	6,4	Ja			
2018-03-09													
2018-03-10													
2018-03-21						Vattenflöde	Ja						
2018-04-01													
2018-04-15									2				
2018-04-25	Inget vatten	0		Inget vatten	0	Inget vatten	0	Inget vatten	0				
2018-05-18	Lite flöde	>0		Inget vatten	0	Inget vatten	0	Inget vatten	0				
2018-08-30	Torrt	0		Torrt	0	Torrt	0	Torrt	0				
2018-10-02	Torr	0		Torr	0	Torr	0	Torr	0				
2018-10-25												Vattenflöde	Ja
2018-11-02	Litet flöde	>0		Torr	0	Inget flöde	0	Torr	0				
2018-11-23	Vattenflöde		Ja	Inget flöde	0	Vattenflöde	Ja	Torr	0			Vattenflöde	Ja
2018-12-10	Vattenflöde	?		Vattenflöde	?	Vattenflöde	?	Vattenflöde lågt	2	>0		Vattenflöde	?
2018-12-28													
2019-01-20													
2019-01-29	Vattenflöde		Ja	Torr inget vatten	0	Vattenflöde	Ja	Torr inget vatten	0			>0	
2019-02-19													
2019-03-04	Vattenflöde		Ja	Litet flöde	>0	Vattenflöde	Ja	Vattenflöde	2	Ja			
2019-03-07	Vattenflöde	?	Nej					Vattenflöde	2	Nej		?	
2019-03-13	Vattenflöde	?	Nej										
2019-03-25	Flödesprov	13,2						Flödesprov	6,1				
2019-03-30													
2019-04-15	Litet flöde	>0		Litet flöde	>0	Torr inget vatten	0	Litet flöde	2	>0			
2019-04-18													
2019-06-10	Torr inget vatten	0		Torr inget vatten	0	Torr inget vatten	0	Torr inget vatten	0				
2019-06-19	Torr inget vatten	0		Torr inget vatten	0	Torr inget vatten	0	Torr inget vatten	0				
2019-08-13	Torr inget vatten	0		Torr inget vatten	0	Torr inget vatten	0	Torr inget vatten	0				
2019-04-18	Datum filmning flöde LS 1:50							Antaget flöde då flödet ej mätts	2			2	

Inget flöde i mätpunkterna

CLA anm. Vattenflöde

Täckdikesbrunn LS 1:50 (l/s)	Vattenprov	Solbjerger (l/s)	Vattenprov	LS 1:26 källa	Vattenprov	LS 1:26 damm	Vattenprov	Snögrinde brottet	Vattenprov	Kommentar
		Går ej att mäta flöde	Ja							Tobias S + Charlie A Kontroll av lämpliga provtagningspunkter vattenkemi & flöde
		Vattenflöde	Ja							
		Vattenflöde	Ja							
				Vattenflöde	Ja					
		Inget vatten	0							Fältbesök brunnsinventering + källa LS 1:50, Charlie A & Anders C
		Inget vatten	0							
		Torrt	0							Alla punkter
		Inget flöde	0							
Vattenflöde	Ja					Vattenflöde	Ja			
		Stillastående vatten	0							
		inget flöde	0							
Vattenflöde	Ja	Inget flöde	0			Vattenflöde	Ja			
Vattenflöde	?	Inget Flöde	0							
		Vattenflöde	Ja							
		Vattenflöde	Ja					Vattenflöde	Ja	
										Vattenflöde - Flödesprov misslyckades. Fel inställning på divern
										Vattenflöde - Flödesprov misslyckades. Fel inställning på divern
		Torr inget vatten	0							
		Torr inget vatten	0							
		Torr inget vatten	0							
		Torr inget vatten	0							