

Bilageförteckning

Bilaga A – Behov och tillgänglighet av kalksten, alternativa material, damm, vatten m.m.

A.1 – Certificaat BK Corporate International B.V. te Amsterdam

Bilaga B – Bemötande av synpunkter på hydrogeologiska förhållanden vid Klintebys stenbrott med omgivning

B.1 – Dikningsföretag i Loggarveån

B.2 – Utförande av slugtest i borrhålen BH16003 och BH16017

B.3 – Kärnborrhål inom SMA:s fastighet

B.4 – Grundvattennivå i kaxborrhål vid Klintebys stenbrott och referensborrhål

B.5 – Revidererat tillrinningsområde Stormyr, vattentäkterna Loggarve och Mølner samt privata brunnar och "källa"

B.6 – Foton vid Stormyr och Lillmyr tagna 2017-11-09

B.7 – Vattenprovtagning och flödesmätning i ytvattendrag och källa

B.8 – Grundvattennivå i kärnborrhål och enskilda brunnar med installerad logger

B.9 – Grundvattennivå i kärnborrhål i sydväst och vattenflöde från "källan" i Lilla Snögrinde 1:50

B.10 – Kommentar till länsstyrelsens yttrande gällande påverkan på kustvatten av tillförsel av länshållningsvatten till Östersjön från täktverksamhet på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 vid Klintehamn på Gotland

B.11 – Foton på dammen/bryen vid Lilla Snögrinde 1:26 tagna vid besök 2018-05-23 då "källan" var torr

Bilaga C – Besvarande av synpunkter beträffande naturvärde till inlämnade ansökningshandlingar med målnummer M 7034-18

C.1 – Habitatkartering för svartfläckig blåvinge sydost om Klinte sommaren 2019

C.2 – Förslag till skyddsåtgärder för svartfläckig blåvinge på fastigheten Klintebys 1:5, Klinte

C.3 – Sammanställning av påverkan på samtliga påträffade särskilt skyddsvärda arter

Bilaga D – Kommentarer till motparters yttranden rörande trafik

D.1 – Minnesanteckningar från möte med Trafikverket, inklusive ännu inte införda synpunkter från SMA Mineral AB

Bilaga E.1 – Kompletterande beräkningar av trafikbuller och bullerdämpande åtgärder vid bostäder

E.1.a – Trafikmängder för respektive beräkningsfall

E.1.b – Beräkningsresultat

E.1.c – Beräkningsresultat inräknat åtgärder för fall 2.1-2.3 och 3.1-3.3

Bilaga E.2 – Kommentarer till motparters yttranden rörande buller

E.2.a – Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, beräkning, Klintebys, Gotland

Bilaga F – Kommentarer till motparters yttranden rörande vibrationer och luftstöt vågor

F.A – Vibrationer från sprängning augusti 2019 – Klinte Lilla Snögrinde 1:50, Klinte Prästgården 1:10, Klinte Kyrka, Gotland

Bilaga G – Besvarande av synpunkter beträffande kulturmiljö, friluftsliv och damning (mål nr M 7034-18)

Bilaga H – Synpunkter med anledning av förfrågan från SMA Mineral AB/Leif Norlander angående HÄSTARS reaktioner på gruvsprängningar

Bilaga I - Villkorssammanställning